Montageanleitung | mounting instructions
instructions de montage | instrucciones de instalación

55843

Zusatz-Elektrode
additional sensor
électrode spplémentaire
Electrodo adicional

WSS2000 3-5

1x
3m
1
1.
1

Anschlusskasten bauseitig
junct box by customer

≥ 50
≥ 50
≥ 50
≥ 50

Mess-Punkt
Alarm-Elektrode/
switching point
alarm electrode

Mess-Punkt
Höchststand-Elektrode/
switching point
high level electrode

Mess-Punkt
Tiefstand-Elektrode/
switching point
low level electrode

Mess-Punkt
Trockenlaufschutz-Elektrode/
switching point
dry-running protection electrode

Mess-Punkt
Masse-Elektrode/
switching point
common electrode

OASE GmbH TecklenburgerStr.161, 48477 Hörstel Postfach2069, 48469Hörstel Tel:05454/80-0, Fax.:05454/80-322